

Pompierii IGSU intervin la lichidarea unui incendiu conform nivelului sporit de intervenție



Update 18:20

Incendiul a fost lichidat la ora 17:23. La fața locului se află Laboratorul experimental antiincendiar, care va investiga cauza probabilă a izbucnirii incendiului. Pompierii efectuează lucrări de demontare și spălare.

UPDATE: 14:59

La ora 14:53, incendiul a fost localizat, nivelul de urgență se menține, iar efectivul rămâne la fața locului.

Forțele de intervenție continuă acțiunile pentru lichidarea completă a incendiului. Ulterior, vor fi desfășurate lucrări de spălare și demontare a construcției afectate.

UPDATE:14:06

La fața locului a fost creat Statul Major pentru gestionarea situației, iar numărul de efectiv a fost suplinit. În prezent, pentru localizarea și lichidarea arderii intervin 19 autospeciale și 76 de angajați ai IGSU.

Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, viața acestora fiind în afara oricărui pericol.

Pompierii continuă intervenția.

În după-amiaza zilei de astăzi, pompierii au fost solicitați să intervină conform nivelului sporit de intervenție în urma izbucnirii unui incendiu într-un bloc de locuit situat pe strada Melestiu 16/2 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:52.

La fața locului au intervenit forțe și mijloace ale IGSU conform nivelului sporit de intervenție, în număr de 37 de angajați cu 10 autospeciale de intervenție inclusiv o autoscară.

Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că focul a cuprins o mansardă de la etajul 9 al blocului de locuit.

În prezent, pompierii și salvatorii sunt antrenați pentru localizarea și lichidarea incendiului. De asemenea, pentru evitarea intoxicației cu produsele de ardere, salvatorii evacuează locatarii, printre care se află și copii. Angajații poliției asigură securizarea zonei.

La acest moment, nu au fost raportate victime. Echipile de medici au ajuns la fața locului, fiind pregătite să acorde asistență medicală în caz de necesitate.

Laboratorul experimental antiincendiar al IGSU va cerceta cauza producerii incendiului.

Informații suplimentare privind suprafața afectată și consecințele incendiului vor fi comunicate ulterior.

