

IGSU atenționează despre riscurile de formare a țurțurilor



În contextul condițiilor meteorologice caracterizate prin temperaturi oscilante, cu valori pozitive pe parcursul zilei și temperaturi negative în timpul nopții, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația asupra riscurilor sporite generate de formarea țurțurilor și a depunerilor de gheață la nivelul acoperișurilor, trotuarelor și părților carosabile.

Variațiile dintre dezgheț și îngheț favorizează acumularea și creșterea țurțurilor de diferite dimensiuni, care pot reprezenta un pericol major pentru pietoni, dar și pentru bunurile materiale, inclusiv autoturismele parcate în apropierea clădirilor. Căderea acestora poate provoca traumatisme grave sau pagube materiale.

Proprietarii clădirilor și asociațiile de proprietari, care au obligația legală, sunt rugați să curețe țurțurii și gheața depusă pe marginea acoperișurilor și a copertinelor. În situația în care intervenția nu poate fi realizată prompt, zonele periculoase trebuie delimitate și marcate vizibil pentru a preveni accesul persoanelor în zona de risc.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să evite deplasarea sau staționarea în apropierea clădirilor de pe care pot cădea țurțuri și să manifeste prudență sporită în timpul deplasărilor.

În cazul în care țurțurii formați prezintă un pericol iminent și nu pot fi înlăturați în condiții de siguranță, solicitați intervenția serviciilor specializate prin apelarea Serviciului 112.

Poză de simbol.

